



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38,
тел. (8362) 690225, 693201, 693202 факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»
425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Чернышевского д.27,
тел. (83632) 71393, факс 71393

ПРЕДПИСАНИЕ № 31/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 6 «Светлячок»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

в лице законного представителя Гороховой Татьяны Владимировны

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении *плановой выездной* проверки *юридического лица* Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 «Светлячок» (далее - МДОУ детский сад № 6 «Светлячок») № 31 от 18 марта 2015 года вынесенного Главным государственным инспектором Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору майором внутренней службы Смирновым О.А. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "15" апреля 2015 г. по "30" апреля 2015 г. проведена плановая проверка: начальником ОНД Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл майором внутренней службы Смирновым Олегом Анатольевичем МДОУ детский сад № 6 «Светлячок», по адресу: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Ленина, д. 50

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с: Гороховой Татьяной Владимировной – заведующей МДОУ детский сад № 6 «Светлячок».

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Высота эвакуационного выхода из кабинета логопеда в коридор на 1-ом этаже менее 1,9 м. (фактически 1,64 м.)	п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 31.07.2015 г.	
2.	Высота первого эвакуационного выхода из спального помещения ясельной группы на 1-	п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-	До 31.07.2015 г.	

	ом этаже менее 1,9 м. (фактически 1,68 м.)	нический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009		
3.	Высота второго эвакуационного выхода из спального помещения ясельной группы на 1-ом этаже менее 1,9 м. (фактически 1,62 м.)	п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 31.07.2015 г.	
4.	Высота эвакуационного выхода из помещения ясельной группы на 1-ом этаже менее 1,9 м. (фактически 1,7 м.)	п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 31.07.2015 г.	
5.	Высота эвакуационного выхода из помещения раздевалки ясельной группы на 1-ом этаже менее 1,9 м. (фактически 1,74 м.)	п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 31.07.2015 г.	
6.	Высота эвакуационного выхода из помещения раздевалки на веранду, ведущую непосредственно наружу на 1-ом этаже менее 1,9 м. (фактически 1,6 м.)	п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 31.07.2015 г.	
7.	Высота эвакуационного выхода из помещения хозяйственного блока, ведущего в ясельную группу на 1-ом этаже менее 1,9 м. (фактически 1,82 м.)	п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 31.07.2015 г.	
8.	Высота эвакуационного выхода из помещения кухни в раздаточную на 1-ом этаже менее 1,9 м. (фактически 1,65 м.)	п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 31.07.2015 г.	
9.	Высота эвакуационного выхода на 1-ом этаже из помещения раздаточной в коридор, ведущий на веранду и непосредственно наружу менее 1,9 м. (фактически 1,62 м.)	п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 31.07.2015 г.	
10.	Высота второго эвакуационного выхода из музыкального зала на 2-ом этаже менее 1,9 м. (фактически 1,7 м.)	п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 31.07.2015 г.	
11.	Высота эвакуационного выхода, ведущего из раздевалки старшей группы на 2-ом этаже на веранду и непосредственно наружу менее 1,9 м. (фактически 1,73 м.)	п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 31.07.2015 г.	
12.	Высота эвакуационного выхода, ведущего из раздевалки старшей группы на 2-ом этаже в коридор, далее на веранду непосредственно наружу менее 1,9 м. (фактически 1,68 м.)	п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 31.07.2015 г.	
13.	Высота эвакуационного выхода на 2-ом этаже из помещения младшей группы в раздевалку, примыкающую к помещению старшей группы менее 1,9 м. (фактически 1,84 м.)	п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 31.07.2015 г.	
14.	Высота эвакуационного выхода на 2-ом этаже из помещения подготовительной группы в раздевалку менее 1,9 м. (фактически 1,85 м.)	п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	До 31.07.2015 г.	
15.	Высота второго эвакуационного выхода на 2-ом этаже из помещения раздевалки подготовительной группы, расположенного слева	п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.52, п.1 ч.2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	До 31.07.2015 г.	

